

Sibirisk lærk

Pleje og vedligehold

OVERFLADEBEHANDLING OG PLEJE

Wimex anbefaler, at man overfladebehandler Sibiriske lærk inden ibrugtagelse. Dels for at forlænge træets levetid, men også for at sikre en ensartet patinering. Brædderne grundes på alle 4 sider med en trægrunder. Derefter en behandling før opsætning med en pigmenteret træbeskyttelse og en behandling efter opsætning, for at beholde den naturlige glød.

Som de fleste andre træsorter skal Sibirisk lærk vedligeholdes.

Hvor ofte Sibirisk lærk bør genbehandles er afhængig af hvor udsat træbeklædningen er.

Sibirisk lærk, som udsættes for sol og regn i meget begrænset omfang, kan stå i flere år uden en genbehandling, mens en åben terrasse kræver mere vedligehold – det kan være årligt.

Ved genbehandling afvaskes træet først for snavs eller alger med husrens eller algefjerner, efter producentens anvisning, inden en ny behandling med pigmenteret træbeskyttelse. Evt. overfladeskimmel kan afrensnes med trærens.

Det anbefales at man efterser og rengør sit træværk minimum en gang om året og fjerner eventuelt mos, snavs og lign.

SKIMMEL

Sibirisk Lærk bør altid behandles med et skimmelhæmmende produkt på alle 4 sider inden montage.

REVNER

Sibirisk lærk kan have / få små spændingsrevner. Disse er normalt ikke bredere end 2 mm og er ikke begrænset i længden. Revner i overfladebehandling er en naturlig forekomst i træ, og er ikke reklamationsberettiget. Overfladen på korrekt installerede brædder kvælder og krymper hurtigere end dens kerne – dette forårsager disse revner under krympeprocessen. På grund af vækstforholdene af træerne, vil nogle brædder have flere spændinger end andre.

Regelmæssig oliering kan hjælpe med at minimere forekomsten af revner i overfladen.

Ende revner kan mindskes ved at påføre en voks på enderne af brædderne inden montage. Vær forsigtig med at overskydende voks ikke bliver påført overfladen, da dette kan misfarve det berørte område.